

Les modifications apportées aux tableaux sont soulignées et en surbrillance.

Tableau 3-4 - Excavation et réparations : canalisation 9 (du TM au PC) (révisé)

Type d'éléments ciblés	Total	Réparations de manchons	Revêtement	Découpes
Corrosion	34	9	25	0
Bosselure	14	9	5	<u>3</u>
Fissure	12	3	9	0
Total	60	21	39	0

Tableau 3-5 - Excavation et réparations : canalisation 9 (du PC au PH) (révisé)

Type d'éléments ciblés	Total	Réparations de manchons	Revêtement	Découpes
Corrosion	3	1	2	0
Bosselure	0	0	0	<u>0</u>
Fissure	63	35	28	0
Total	66	36	30	0